

RÉFÉRENCE 639500 · DEA CG

## CG, chaîne de manœuvre d'urgence LATO

Adaptez l'accès à la manœuvre d'urgence de votre motorisation LATO avec CG, une rallonge de chaîne de 25 m. Elle concerne la commande manuelle et se distingue de la chaîne de transmission du moteur.

**25 m**

Longueur de chaîne

**Manœuvre d'urgence**

Fonction manuelle

**LATO**

Motorisation compatible

### Caractéristiques techniques de CG

Réf. 639500

**Rallonge de chaîne de manœuvre**

Type

**25 m**

Longueur

**Manœuvre d'urgence**

Fonction

**LATO**

Motorisation compatible

### Préparer votre installation

Conseil technique

**Accès**

Prévoyez un parcours de chaîne accessible à l'utilisateur.

**Fonction**

Utilisez la chaîne pour la manœuvre d'urgence prévue.

**Essai**

Contrôlez le fonctionnement manuel après montage.

### Présentation de CG

Chaîne de manœuvre d'urgence LATO



## Les fonctions de CG

### Préparer la commande manuelle

La rallonge CG permet d'adapter le parcours de la chaîne de manœuvre d'urgence LATO. Préparez un accès adapté à la hauteur de l'installation.

### Distinguer les deux chaînes

CG agit sur la manœuvre manuelle. La chaîne [800C/ACC](#) participe à la transmission motorisée et ne remplit pas la même fonction.

### Sécuriser le parcours de commande

Vérifiez le passage de la chaîne et son accessibilité. Contrôlez la manœuvre manuelle en respectant la procédure du moteur et en gardant la zone de la porte dégagée.

## Produits associés et compatibilités



### LATO220CEN

Motorisation de porte sectionnelle

[Voir la fiche produit](#)



### 800C/ACC

Chaîne de transmission pour LATO

[Voir la fiche produit](#)



### L19

Couronne pour transmission LATO

[Voir la fiche produit](#)

## Questions fréquentes

### ▼ CG sert-elle à la transmission motorisée ?

Cette référence est une rallonge pour la manœuvre d'urgence LATO.

### ▼ Peut-on augmenter la hauteur admissible du moteur avec cette chaîne ?

La longueur de chaîne facilite l'accès à la commande manuelle. Elle ne modifie pas les limites d'utilisation du moteur.

## CG : Chaîne de manœuvre d'urgence LATO

Référence 639500

### DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|          |                                |                         |      |
|----------|--------------------------------|-------------------------|------|
| Fonction | Manœuvre d'urgence             | Longueur                | 25 m |
| Type     | Rallonge de chaîne de manœuvre | Motorisation compatible | LATO |