



DEA SYSTEM S.p.A. - Via Della Tecnica, 6 -
ITALY - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)
tel. +39 0445 550789 - fax +39 0445 550265 -
Internet <http://www.deasystem.com> - e-mail: deasystem@deasystem.com

art. 550PLM

(IT) **Sblocco esterno 550PL**

Istruzioni di montaggio

(EN) **550PL unlocking device by cable**

Assembling instructions

(FR) **Deverrouillage par cable 550PL**

Instructions de montage


(ES) **Desbloqueo con cable 550PL**

Instrucciones para el montaje


(PT) **Desbloqueio por cabo 550PL**

Instruções de montagem


1



2



3



Eseguire il fissaggio alla parete usando opportuni tasselli per viti Ø6 (non fornite)

Fix the box on the wall with appropriate bushings to anchor screws Ø6 (not included)


Le fixer au mur en utilisant des douilles à expansion pour vis adéquates Ø6 (pas incluses)

Efectuar la fijación a la pared utilizando adecuados tacos para tornillos de Ø6 (no incluidos)


Executar a fixação a parede usando apropriadas rolhas para parafusos Ø6 (não fornecidas)

tessello - bushings - douilles à expansion - tacos - rolhas

4



5



Lubrificare con grasso il filo d'acciaio prima di inserirlo nella guaina
Grease the steel cable before insert it in the sheath
Lubrifier avec graisse le fil d'acier avant de l'insérer dans la gaine
Lubricar con grasa el hilo de acero antes de introducirlo en la cubierta
Lubrificar com graxa o fio de aço antes de colocá-lo na bainha

Far passare la guaina nera e il filo d'acciaio attraverso il foro
Pass the black socket and the cable through a hole
Passer la gaine noire et le fil en acier à travers le trou
Hacer pasar la funda negra y el hilo de acero a través del agujero
Passe o suporte preto e o cabo de aço através do buraco

DEA[®]